粉末冶金とは

金属製の部品を製作する方法として、製品形 状の金型内に粉末を充てん・プレスにより加圧 して成形体を得て、その後に焼結する粉末冶 金という方法があり、高精度の量産方法として 多くの金属部品の製造に利用されている.



粉末冶金の概要と 常温圧縮せん断法について

信州大学工学部 機械システム工学科 准教授

航空宇宙システム研究拠点 宇宙システム部門 副部門長

SUWA小型ロケットプロジェクト プロジェクトマネージャ

ウエルビーイング工学研究センター 見守りセンシング研究部会 部会長

車いすラグビー アドバイザー

中山 昇

「粉末冶金」とは

- 金属の粉末を圧縮成形し, 焼結して製品を作る加工法
 - ◆ <u>複合材料</u> を容易に作製しやすい
 - ◆ <u>ニアネットシェイプ</u>



エンジン 駆動 可変バルブタイミング バルブシート クラッチ・ハブ センサーローター 機構部品 エンジン内部に使用されるた め、高い耐熱性と耐摩耗性が 要求される. 異種粉末を混合して作る粉末 冶金ならではの方法で、材料 は耐熱性のある基材に種々な 硬質粒子を分散させる特殊組 パワーステアリング レバーシフト部品 織により、耐摩耗性を向上. 部品 オイルポンプ

粉末冶金の製品例(1)

日本粉末冶金工業会 HPより 4



粉末冶金の行程を示す.

ー般的に粉末を金型に充てんするには,枡 (マス)切り法で粉末量を計量する.



粉末冶金の工程

個々の成形用パンチを移動させて粉末を圧縮す るが、最終圧縮した後にパンチを移動させることは できないため、個々のパンチの移動は粉末の密度 が一定となるように複雑な動作が求められ、カム や油圧機構により、移動が制御されている.



金属の粉末の場合,成形圧力は200~600MPa (2~6 t/cm²)程度で成形されるが,成形品の焼結 前強度は非常に脆く,このため成形後のパンチ荷 重の除荷時にも成形体にクラックが生じないよう, パンチの複雑な動きが求められている.



静水圧成形

静水圧成形とは、変形可能な容器内に金属粉 末などを密閉し、水や油、ガスなどの流体に入れ て圧力をかけることで粉体を圧縮して成形を行う 方法である。

複雑な形状でも,相似的に圧縮されるため高 密度の成形が可能になる.

この静水圧成形は

「流体中の圧力はどこも同じである」

というパスカルの原理を応用した成形法である.

静水圧成形法を示す。

静水圧成形には次の2種類がある.



1) 冷間静水圧成形

粉末をゴムなどの弾性体容器に封入したものに, 水や油などを入れた容器内で高圧を付加して粉末 を圧縮成形する方法である.

<u>密度は均一</u>になるが成形体の寸法精度はプレス成形体よりも悪いため、後加工が必要な場合が 多い。



2) 熱間静水圧成形

粉末焼結成形技術の一つで,圧縮の方法にプレ スを使わず,ガス圧で圧縮するタイプ.

HIPには、「粉末を焼結する方法」と、「ある程度焼 結されたものをさらに圧縮して緻密化する方法」の 二つの方法がある.



一般的には、ある程度焼結された成形品を理論 密度近くまで向上させて、欠陥となる空孔をゼロに 近付けるためにHIP処理を行うことが多い.

この処理により機械的強度が大幅に改善される.



円筒容器の型には, <u>黒鉛</u>や <u>セラミック</u>の 耐熱性が高いものが用いられる.

金属製の型の場合には,酸化による劣化を防 止するため <u>高真空</u>や <u>不活性ガス中</u> での加 熱が必要となる.

加熱しながら1軸圧縮するため,通常の部品焼 結体よりも密度が高い焼結が行える特徴がある が,複雑な形状は成形できない.



ホットプレス

ホットプレス(hot-press) とは、円筒容器の型に 粉末などを入れ、上下一対のパンチにより圧縮 しながら加熱し、材料を成形・焼結する方法であ る.



比較的大きな面積をプレスすることが可能なた め、シート積層品のホットプレスにより複合材料 などが製作されている.

焼結を目的としない加熱圧縮を目的としたホットプレス装置も多々あり、生ゴムの加硫などの場合は、加熱温度が低いため空気中で大面積のホットプレスを行う装置もある.

ホットプレス装置の熱源には, 高周波誘導,電熱,高温ガス, 加熱蒸気,熱水,熱オイルな どさまざまなものがあり,加熱 方法やコストを考慮して用いら れている.



<u>放電プラズマ焼結法</u> (SPS: Spark Plasma Sintering method)は,ホットプレスとプラズマ発 生機を組み合わせた装置で,黒鉛型を用い数ボ ルト程度電圧を負荷し,数百アンペアの電流を 流して黒鉛を発熱させて焼結させるため,均質 高品位の焼結体が得られる.



ここからは常温圧縮せん断法の話



富士電波工機HPより



「粉末冶金」とは

• 金属の粉末を圧縮成形し, 焼結して製品を作る加工法

- 複合材料を容易に作製しやすい

– ニアネットシェイプ





新しい塑性加工「常温圧縮せん断法」とは?

- 金属の粉を焼結せず(焼かず)に固める新しい加工法.
- ・焼かないので、機能材料が変質しない.
- ・世の中にない新しい材料を開発できる。





ここでの内容

- これまで、「粉末冶金法」を用いて、いろいろな 機能性材料(医療・福祉用材料など)を開発し てきました。
- ここでは「航空・宇宙材料」に特化して説明させ て頂きます。

軽くて強度の高い材料開発

航空・宇宙用材料に求められている特徴
 - 軽量で、かつ高強度であること。

<u> ロケットで打ち上げる場合, 重量が小さい方が良い</u>



例えば ShindaiSAT 400mm×400mm×400mm 60kg 以内

25



背景:強ひずみ加工

材料の高強度化

結晶粒の微細化に基づくHall-Petchの経験則が知られる.

・強ひずみ加工 : ECAP法(Equal Channel Angular Pressing)





入熱による結晶粒への影響が考えられる. 熱を必要としない強ひずみ加工が必要



31

(純アルミニウム)

Nominal stress- strain curve of Ti thin plate by COSME-RT and ³² Ti rolled material.



常温圧縮せん断法を用いた 燃料電池用セパレータ材料の開発











VGCFの存在(Ti/5vol.%VGCF)







まとめ

- ◆ TiとVGCFの混合粉末を対象として、常温圧縮せん断法を用いることで薄板状に固化成形することができた。
- ◆ VGCF添加量が増加するにつれて固化成形される面積が減少するが、VGCF添加量が最も 少ないTi/1vol.VGCFの場合では、良好な成形体が得られる.
- ◆ 成形体のビッカース硬さは、VGCFの添加量による影響は少なく、ほぼ一定の値となり、Ti 圧延材と比較して約2倍の硬さが得られた。
- ◆ VGCFを添加したことにより、体積抵抗率は、Ti/0vol.VGCFの場合と比較して Ti/4vol.%VGCFの場合、44%増加した。
- ◆ VGCFを添加したことにより、接触抵抗は、Ti/0vol.VGCFの場合と比較してTi/5vol.%VGCFの場合75%減少した。また、成形体と同サイズのTi圧延材と比較して最大で88%減少した。
- ◆ VGCF添加量が最も少ないTi/1vol.VGCFの場合においても、接触抵抗が減少した.

TilこVGCFを添加したことにより、接触抵抗が5~7mΩ・cm²程度と

目標値と同等の材料を開発することができた.

・常温圧縮せん断法を用いることで、Ti圧延材の2倍の硬さを有する材料を開発することができた.

⇒ 測定結果や、良好な成形体が得られること等を考慮した場合、Ti/1vol.%VGCFの 場合が最もセパレータ用材料として有望であると考えられる.

常温圧縮せん断法では どこまで微細加工できるのか?

- セパレータのような溝ができるのか?
- ナノサイズやミリサイズの加工は容易(切削や塑 性加工,半導体技術)であるが、マイクロサイズ の加工はできるのか?

価格はどうか? ヒカリ素材工業株式会社(東御市) 『 AI 24~30µm 500g 5,250円(税込み) 』

54

成形条件

| 目標形状 :40×10×0.2 | | | 25mm |
|--|-------------------|----------|-------|
| 質量 | | :0.27g | |
| 圧縮荷重 | Ì | :1250MPa | |
| せん断逮 | 度 | :5mm/min | |
| せん断距 | 主難 L _S | :0, 5mm | |
| Compression stress σ_N Shearing load | | | せん断方向 |
| P _s Moving plate Stationary plate | | | |
| 作製7 | Thin place | | 成形体外観 |

成形体SEM像

| | $L_S = 5$ mm | | $L_S = 0$ mm | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | $d = 50 \mu m$ | $d = 11 \mu m$ | $d = 50 \mu m$ | $d = 11 \mu m$ |
| D = 9.8μm | | | | No. |
| <i>D</i> = 27μm | | | 2 | |
| Rolled Al | r N | | L | |
| | 10µm | 2μm Η | 10μm | 2μm Η |



Shearing distance L_{S} (mm)

Fig. Bending elastic modulus of

TET



Shearing distance L_{S} (mm)

63

Fig. Bending elastic modulus of

 ・骨芽細胞が定着しやすい足場材 Fig. Titanium Fiber Plate³⁾ チタンファイバープレートを疲労試験した際、ほつれや繊維の脱落が生 じておりコンタミの原因となるため実用には適していない 10mm 62 3) T. Takizawa et al, "Titanium Fiber Plate for Bone Tissue Repair", ADVANCED MATERIALS, Volume.30(4), (2018)

・短繊維状のTiに圧縮荷重とせん断 荷重を負荷することで成形

・生体骨に近い曲げ弾性率

(10~30[GPa])

生体内でコンタミが発生しない、骨と同程度の弾性率(10~30GPa)の チタンファイバープレートの開発を目的とする

常温圧縮せん断法により作製された1本のTi繊維からなる チタンファイバープレートの機械的性質に及ぼす せん断距離の影響を明らかにする



64



実験方法

①外観観察

・光学顕微鏡(MVX10, オリンパス)を用いて撮影
 →金属光沢の有無,厚さ測定



②三点曲げ試験

- ・万能試験機(オートグラフAGS-J,島津製作所)を用いて試験
- →荷重変位曲線から応力-ひずみ線図を取得
- →<u>曲げ弾性率</u>E_b, 曲げ強さσ_b, 0.2%耐力σ_{0.2}を求めた ひずみ(0.0001~0.005)



③SEM観察

- ・走査型電子顕微鏡 (Flex SEM 1000, 日立製作所)を用いて撮影
 →BSE像を画像処理ソフトImage Jを用いて二値化処理
- →TFP**の空**孔率vを求めた

実験方法

成形方法

④コンタミ観察

・疲労試験による、チタン繊維の脱落の評価
 →成形体(50×20mm)を40×10mmにカット、超音波洗浄





Fig. Schematic of Contamination evaluation of TFP

→JIS Z 2273に準じて試験を実施

支点間距離:20[mm] 変位:1.0[mm] 試験速度:2.0[mm/s] 繰り返し数:1×104



Fig. Schematic diagram of Fatigue test

結果:外観観察



結果:三点曲げ試験



Fig. Stress-strain diagram of TFP composed of Long fiber

結果:外観観察



結果:三点曲げ試験



Fig. Stress-strain diagram of TFP composed of Long fiber

71



結果:三点曲げ試験

結果:SEM観察





→y=5mm

y=0mm

結果

結果:SEM観察

40



・曲げ弾性率には空孔率以外にも結合率も影響している?



Fig. Porosity of TFP composed of Long fiber and TFP composed Short fiber

せん断距離に応じて空孔率が5~25%に変化



1.000mm

(a)Short fiber, Ls=0.1[mm]



(c)Short fiber, Ls=10.0[mm]



(b)Long fiber, *Ls*=0.1[mm]



(d)Long fiber, Ls=10.0[mm]

粉末冶金の概要を説明した.

粉末冶金および常温圧縮せん断法は新材料の 開発に適していると考えられる.

今後も新材料を開発して世の中を変えていきたいと考えている.

83